

תאריך הדפסה: 24/10/21
תאריך אישור: 24/10/21 13:42

מי לוד בע"מ
אבא הילל סילבר 18
לוד

תעודת בדיקה SO21116725

אתר קליטה: עכו
אתר דיגום: דור אלון אנרגיה - ניהול מתחמים
קמעונאיים בע"מ

שם דוגם: שי גבעון - שפכים 205
סוג דיגום: חטף
שעת דיגום: 09:00
שעת הגעה: 19:20

תאריך דוח: 24/10/21
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2158
תאריך קליטה: 11/10/21
תאריך דיגום: 11/10/21
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO21116725/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
10	6	5.65		PH-שטח
		בוצע		דיגום שפכים - רחוק
800		2,050	mg O2/L	COD כללי
20		< 10.00	mg/L	שמן מינרלי
		ראה נספח		טופס דיגום

אבטחת איכות

% אי ודאות	סף כימות/דיווח MRL	תאור יחידה	תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
3.7	10	mg O2/L	7387	קובץ התקנות 7387	MERCK KIT (based on SM 5220D)	COD כללי
5.0			7387	קובץ התקנות 7387	SM 4500 H+B	PH-שטח
25.0	10	mg/L	7387	קובץ התקנות 7387	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות SM5520 F	דיגום שפכים - רחוק שמן מינרלי

ביאורים לבדיקות

1 | בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (ISO/IEC 17025).
9 | הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישיון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות (מסומנות בביאור 2 בטבלת אבטחת איכות בדוח זה).
- תוצאות בדיקות מים ושפכים בהכרה ו/או בהסמכה יהיו תקפות רק במידה שדגמו ע"י דוגם מוסמך.
- התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- ההצגה על מידת ההתאמה לתקן אינה כוללת את אי הוודאות של הבדיקה.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
- דיגום מזון וניקיון סביבת עבודה מבוצעים עפ"י נוהלי עבודה מסודרים אך אינם תחת ההסמכה של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.
- נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב- (#)



יוליה רייס
מעבדה לאיכות הסביבה

**** סוף תעודה ****