

תאריך הדפסה: 30/01/22
תאריך אישור: 30/01/22 16:29

מי לוד בע"מ
אבא הילל סילבר 18
לוד

תעודת בדיקה SO22006497

אתר קליטה: עכו
אתר דיגום: דור אלון אנרגיה - ניהול מתחמים
קמעונאיים בע"מ

שם דוגם: שי גבעון - שפכים 205
סוג דיגום: חטף
שעת דיגום: 09:00
שעת הגעה: 15:30

תאריך דוח: 30/01/22
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2210
תאריך קליטה: 16/01/22
תאריך דיגום: 16/01/22
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO22006497/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
10	6	7.47		PH-שטח
		בוצע		דיגום שפכים - רחוק
800		15	mg O2/L	COD כללי
		ראה נספח		טופס דיגום
20		< 5.00	mg/L	שמן מינרלי (SGT-HEM)

אבטחת איכות

% אי ודאות	סף כימות/דיווח MRL	תאור יחידה	תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
3.7	10	mg O2/L	7387	1,41,9	MERCK KIT (based on SM 5220D)	COD כללי
5.0			7387	1,9	SM 4500 H+B	PH-שטח
				1	נהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים - רחוק
22.1	5	mg/L	7387	1	EPA 1664 B	שמן מינרלי (SGT-HEM)

ביאורים לבדיקות

1	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (ISO/IEC 17025).
9	הערך המקסימום הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.

הערות

א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
ב. הבדיקות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות (מסומנות בביאור 2 בטבלת אבטחת איכות בדוח זה).
ג. תוצאות בדיקות מים ושפכים בהכרה ו/או בהסמכה יהיו תקפות רק במידה שנדגמו ע"י דוגם מוסמך.
ד. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
ה. ההצגה על מידת ההתאמה לתקן אינה כוללת את אי הוודאות של הבדיקה.
ו. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ז. הדיגום נעשה על ידי נבאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
ח. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ט. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
י. דיגום מזון וניקיון סביבת עבודה מבוצעים עפ"י נהלי עבודה מסודרים אך אינם תחת ההסמכה של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
יא. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
יב. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.
יג. נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב- (#)


יוליה ריס
מעבדה לאיכות הסביבה

**** סוף תעודה ****